



INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS MIRRIÑO

Resolución Departamental de fusión 1784 de septiembre 04 de 2002
Resolución Municipal de Reconocimiento 261 de 2007, 1694 de 2015, 2477 de 2015 y 5232 de 2016
Nit 815004746-0
Palmira-Valle

ANEXO 01 No. 200.20.06.006

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS DE PLOMERÍA, MAMPOSTERÍA, PINTURA, TECHOS, SOLDADURA ELÉCTRICA, ELECTRICIDAD, CERRAJERÍA METÁLICA, ZONAS VERDES Y DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EN SU SEDE PRINCIPAL, SEDES CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ Y GRAN COLOMBIA.

ACTIVIDADES:

1. Construcción de espacio para reubicación de bicicletero en lugar externo del bloque del área de Básica Secundaria y media, adjunto al parqueadero asignado a Rectoría, cercano a la entrada principal de la Institución Educativa el cual posee las siguientes especificaciones:
 - ✓ Piso en mortero de concreto con cimentación perimetral en concreto reforzado.
 - ✓ Cerramiento en muro de ladrillo con altura media de 1.50 MTS y a partir de allí 1 metro de altura con malla eslabonada debidamente asegurada con soldadura eléctrica, para una altura en total de 2.50 mts.
 - ✓ Nueve (9) columnas en tubo de hierro para estructurar el techo en material metálico (Tubo rectangular) y teja trapezoidal metálica de color con aseguramiento en tornillería auto perforante.
 - ✓ Una puerta de dos naves en tubo galvanizado y malla eslabonada con herrajes de seguridad
 - ✓ Área interna de aprovechamiento 80 MTS² frente 10 MTS-fondo 8MTS altura máxima 3 MTS altura mínima 2.50 MTS.
 - ✓ Construcción de circuito eléctrico para la iluminación del bicicletero a 110VTOS, consta de dos (02) lámparas led de 2x18w, toma corriente doble.
 - ✓ Desmontar la estructura metálica tubular bicicletero actual e instalación de este en el espacio mencionado anteriormente.
2. **ZONAS VERDES (Guadaña)**
 - ✓ Mantenimiento general de zonas verdes, canchas deportivas, sector jardines, porterías, área coliseo deportivo, perímetro interno, muro de cerramiento, poda de ramas bajas en árboles y aplicación manual de plaguicida para control de hormiga arriera en la sede Principal, sedes Carlos Arturo Rodríguez y Gran Colombia.
3. **TECHOS**
 - ✓ Reparar el Sector del corredor de la rectoría – biblioteca.
 - ✓ Reubicar, asegurar y reparar las fisuras en tejas de Eternit en cubierta superior, utilizando herrajes y materiales para sellar fisuras (Emulsión asfáltica).
4. **PLOMERIA**

Mantenimiento en batería sanitaria del área de las docentes (mujeres) en bloque de básica secundaria y media, desmonte de dos sanitarios para reparación de fugas en la base de conexión al sistema de red de alcantarillado y reposición de elementos de grifería tanque en uno de ellos.

Atentamente,


Lic. LUIS FELIPE VALENCIA PÉREZ
Rector (E)

“Un espacio para pensar y vivenciar los valores”

Sede Central Calle 53 No. 28-29 Teléf. 2864060	Sede Benilda Caicedo Cra 33 No. 53-103 B/Mirriño	Sede Gran Colombia Cll.46 No.32-13 B/Estonia	Sede Ricardo Nieto Cra. 34Año.50-09 B/Benedicta	Sede Carlos A. Rodríguez Cll.51 con Cra 34B-112 B/Benedicta
--	--	--	---	---