



INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS MIRRIÑO

Resolución Departamental de fusión 1784 de septiembre 04 de 2002
Resolución Municipal de Reconocimiento 261 de 2007, 1694 de 2015, 2477 de 2015 y 5232 de 2016
Nit 815004746-0
Palmira-Valle

ANEXO 01 No. 200.20.06.0017

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA FISICA INCLUYE (PLOMERÍA, MAMPOSTERÍA, TECHOS, CERRAJERÍA METÁLICA Y OTROS AL IGUAL QUE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS MIRRIÑO.

PROMEDIO Y ACTIVIDADES:

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL PROMEDIO
1	CERRAJERÍA METÁLICA	1	\$ 3,736,700
2	MAMPOSTERIA Y TECHOS	1	\$ 10,498,500
3	PLOMERIA	1	\$ 3,864,800
VALOR TOTAL PROMEDIO			\$ 18,100,000

1. CERRAJERIA METALICA

En la institución se requiere de mantenimiento, reparación y reposición de elementos que conforman la cerrajería metálica particularmente referida a puertas, cerraduras, candados, herrajes de seguridad, bisagras, marcos metálicos, etc, presentándose esta necesidad en las sedes que a continuación se relacionan:

SEDE CARLOS ARTURO RODRIGUEZ:

- ✓ Puerta principal de la sede
- ✓ Salón grado 5°
- ✓ Salón grado 4°
- ✓ Salón grado 1° - Reposición de marco puerta
- ✓ Baños niños grado 0°
- ✓ Baño docentes
- ✓ Puerta salida patio
- ✓ Puerta biblioteca
- ✓ Puerta patio (Cerramiento)
- ✓ Reparación armario metálico de computadores

SEDE GRAN COLOMBIA:

- ✓ Sala de sistemas (Posee dos chapas) y requiere: Chapa nueva, chapa para reparación y reposición de un vidrio roto en ventana
- ✓ Biblioteca
- ✓ Salón grado 5°
- ✓ Baño estudiantes niños- para reparación
- ✓ Baño estudiantes niñas - para reparación

SEDE RICARDO NIETO

Puerta principal – Chapa para reparación

SEDE BENILDA CAICEDO

- ✓ Cinco salones de clase y sala de profesores sus puertas poseen herrajes para candado se requieren 6 candados medianos.
- ✓ El salón grado 6 y salón de inglés requieren de fijación de herrajes de soporte y tubo metálico de 3/4" x 2.30MTS cada uno para apoyo logístico de material didáctico

SEDE PRINCIPAL

BLOQUE BACHILLERATO - REPARACION DE CHAPAS

- ✓ Baño docentes hombres
- ✓ Cuarto bodega trajes
- ✓ Sala de sistemas #2
- ✓ Cuarto enfermería
- ✓ Salón de audiovisuales

"Un espacio para pensar y vivenciar los valores"

Sede Central Calle 53 No. 28-29 Teléf. 2864060	Sede Benilda Caicedo Cra 33 No. 53-103 B/Mirriño	Sede Gran Colombia Cll.46 No.32-13 B/Estonia	Sede Ricardo Nieto Cra. 34Año.50-09 B/Benedicta	Sede Carlos A. Rodríguez Cll.51 con Cra 34B-112 B/Benedicta
--	--	--	---	---



INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS MIRRIÑO

Resolución Departamental de fusión 1784 de septiembre 04 de 2002
Resolución Municipal de Reconocimiento 261 de 2007, 1694 de 2015, 2477 de 2015 y 5232 de 2016
Nit 815004746-0
Palmira-Valle

ANEXO 01 No. 200.20.06.0017

- ✓ Salón grado 10 4
- ✓ Salón grado 6 1
- ✓ Salón grado 7 2
- ✓ Salón grado 8 1
- ✓ Salón grado 9 2
- ✓ Cuarto de bodega aseo 3er piso
- ✓ Área Administrativa – 4 chapas nuevas standard
- ✓ Duplicado de llaves para llavero maestro 40 unidades

BLOQUE PRIMARIA - REPARACION DE CHAPAS

Salón grado 0°
Salón grado 2°
Salón grado 4°
Salón grado 5°
Salón grado 1° - Candado mediano
Salones niños - candados pequeños
Salón niñas - candados pequeños
Reparación puerta cerramiento primaria grado 0° - Bisagras tubulares y soldadura eléctrica

PORTERIAS PRINCIPALES – candados grandes

- ✓ Rejón de acceso a 2° piso – candado grande
- ✓ Puerta metálica bicicletero – candado grande
- ✓ También se requiere lubricante penetrante en bisagras de puertas, aplicación de grafito en cerraduras (Chapas) y candados

COLISEO DEPORTIVO: Baño y cuarto moto bomba 4 candados medianos

2. MAMPOSTERIA Y TECHOS

Mantenimiento, mejoramiento y reparación en:

SEDE GRAN COLOMBIA

- ✓ Instalación de estructura metálica (Viga) para soporte y fijación de cubierta Eternit en la Biblioteca, donde se presenta problema de techo.
- ✓ Desmonte de cielo falso y reposición total del mismo en salón grado 4° pésimo estado
- ✓ Reposición de tejas de barro en techo pasillo entrada principal de la sede.

SEDE RICARDO NIETO

Desmonte y reposición total de cielo falso en salón grado 2° por mal estado.

SEDE CARLOS ARTURO RODRIGUEZ

Área de cocina en el restaurante escolar:

- ✓ Reparación del mesón (levantar muro de 90cm x 65 fondo x 10 de espesor en ladrillo con acabados en cerámica), con extensión del mismo adicionando un platón lava platos.
- ✓ Cubrimiento con enchape cerámico al mesón del despacho de alimentos y los entrepaños del estante alacena en cuarto bodega de alimentos.
- ✓ Cubrimiento con angeo metálico en puerta principal de restaurante escolar.
- ✓ Construcción e instalación de puerta metálica con luceta protegida con angeo metálico para permitir ventilación e impedir el ingreso de insectos al interior, con dicha puerta se limita el área de cocción y despensa además ofrecen seguridad.

SEDE PRINCIPAL

Instalación de ocho (8) soportes metálicos en muros salones para equipo audiovisual de apoyo didáctico.

3. PLOMERIA

Mantenimiento, reposición de elementos, adecuación y mejoramiento en baterías sanitarias, reparación de fugas de agua y conducción de aguas servidas.

“Un espacio para pensar y vivir los valores”

Sede Central Calle 53 No. 28-29 Teléf. 2864060	Sede Benilda Caicedo Cra 33 No. 53-103 B/Mirriño	Sede Gran Colombia Cll.46 No.32-13 B/Estonia	Sede Ricardo Nieto Cra. 34Año.50-09 B/Benedicta	Sede Carlos A. Rodríguez Cll.51 con Cra 34B-112 B/Benedicta
--	--	--	---	---



INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS MIRRIÑO

Resolución Departamental de fusión 1784 de septiembre 04 de 2002
Resolución Municipal de Reconocimiento 261 de 2007, 1694 de 2015, 2477 de 2015 y 5232 de 2016
Nit 815004746-0
Palmira-Valle

ANEXO 01 No. 200.20.06.0017

SEDE BENILDA CAICEDO

- ✓ Adecuación de orinal múltiple en piso, el cual es obsoleto, anti higiénico, con prestación de servicio nulo.
- ✓ Espacio en el cual se instalaran tres (3) orinales de pared, con sus respectivas divisiones para dar privacidad a los estudiantes.
- ✓ Reorientación de un desagüe de bebedero múltiple en baño de estudiantes hombres el cual vierte sus aguas al exterior de la sede (Parte posterior) ocasionando perjuicio a la infraestructura propia y a edificación adjunta; el mencionado desagüe se conectara a la red sanitaria de la sede.
- ✓ Mantenimiento, reparación, calibración de válvulas sanitarias, reposición de elementos en las baterías sanitarias existentes en la sede.

Cabe mencionar que para la de adecuación de orinales de pared en la sede Benilda Caicedo la Institución Educativa suministra dos (2) orinales tasas de pared (Porcelana).

SEDE GRAN COLOMBIA

- ✓ Reposición de grifos en piletas traperos, válvulas tipo chupón en bebederos.
- ✓ Mantenimiento en baterías sanitarias de estudiantes reposición de elementos de grifería sanitaria.

SEDE RICARDO NIETO

Mantenimiento, calibración de válvulas de llenado en tanques sanitarios, reposición de elementos de grifería en seis (6) baterías sanitarias que posee la sede, estudiantes hombres y niñas en primer piso, grado 0 y docentes en primer piso y estudiantes hombres y mujeres en segundo nivel, también se incluye bebederos múltiples, piqueta traperos, y cocina restaurante escolar.

SEDE CARLOS ARTURO RODRIGUEZ

- ✓ Desmonte de dos (2) sanitarios por obstrucción, desbloqueo y puesta en funcionamiento de los mismos ubicados en batería sanitaria de patio anterior.
- ✓ Reposición de elementos de grifería sanitaria, grifos, manijas y reparación de fugas de agua en baterías sanitarias en ambos patios.

SEDE PRINCIPAL

Mantenimiento y reparación general de plomería en todas las baterías sanitarias de la sede Doce (12) en total ubicadas así:

Bloque Bachillerato

- ✓ Primer piso estudiante niño
- ✓ Primer piso estudiantes niños
- ✓ Segundo Piso estudiantes niños
- ✓ Segundo piso estudiantes niñas
- ✓ Docentes hombres
- ✓ Docentes damas
- ✓ Tercer piso estudiantes hombres

Bloque Primaria

- ✓ Salón grado 0°
- ✓ Estudiante niño
- ✓ Estudiante niñas

Área administrativa

- ✓ Oficina secretarías
- ✓ Biblioteca y
- ✓ Rectoría

Atentamente,


Lic. LUIS FELIPE VALENCIA PÉREZ
Rector (E)

“Un espacio para pensar y vivenciar los valores”

Sede Central Calle 53 No. 28-29 Teléf. 2864060	Sede Benilda Caicedo Cra 33 No. 53-103 B/Mirriño	Sede Gran Colombia Cll.46 No.32-13 B/Estonia	Sede Ricardo Nieto Cra. 34Año.50-09 B/Benedicta	Sede Carlos A. Rodríguez Cll.51 con Cra 34B-112 B/Benedicta
--	--	--	---	---